




Anleitung Edellosterzeuger / Aktivator (Stahl/COR-TEN Stahl)

1. Der Edellosterzeuger / Aktivator eignet sich zum schnellen Berosten natürlicher rostender Stähle, er ist auch für COR-TEN-Stahl geeignet.

Achtung: Der Edellosterzeuger/Aktivator reicht alleine nicht aus um Aluminium Chrom, Edelstahl, Kunststoff, Holz, Plexiglas usw. zu berosten. In solchen Fällen müssen Sie zusätzlich den Rostlack verwenden!

2. Bitte tragen Sie den Edellosterzeuger mittels Rolle, Pinsel, Pump-Spray, Lackierpistole auf.




3. Lassen Sie den Edellosterzeuger ca. 8- 12 Stunden einwirken. (Abb. Links ca. 4 Stunden nach dem Auftragen des Edellosterzeugers, Abb. Rechts ca. 8 Stunden nach dem Auftragen des Edellosterzeugers)



4. Besprühen Sie die noch nicht fertige Edellostpatina „druck los“ mit Wasser (Pump-Spray, Schwamm usw.)



5. Bitte wiederholen Sie Punkt 4 bis sich die von Ihnen gewünschte Roststärke eingestellt hat. Zwischen den Bewässerungen mindestens 3 – 4 Stunden warten.



Nicht unter + 12 Grad Celsius verarbeiten!!!